Приложение 5

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома УМФ
АО "Теплоэнергосервис"
_____Р.А.Калинин
"17" 02 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Усть-Майского филиала
АО "Теплоэнергосервис"
_____М.А.Таюрский
"17" 02 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТРУДА

Наименование структурного подразделения, рабочего места	**Наименование мероприятия**	**Цель мероприятия**	**Срок выполнения**	**Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения**	**Отметка о выполнении**
1	2	3	4	5	6
Аварийно-диспетчерская служба					
2595.5.0078. Водитель автомобиля КАМАЗ 5511 10 тн, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик, мастер АВР	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик, мастер АВР	

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик, мастер АВР	
2595.5.0015. Водитель автомобиля УАЗ-390945	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик, мастер АВР	
2595.5.0013. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Мастер АВР	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер АВР	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Мастер АВР	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Мастер АВР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Мастер АВР	

2595.5.0068. Токарь 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер АВР	
2595.5.0010. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер АВР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Мастер АВР	
Оперативная группа					
2595.5.0019. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке, 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Мастер АВР	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Мастер АВР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Мастер АВР	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер АВР	

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Мастер АВР	
2595.5.0017. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Мастер АВР	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Мастер АВР	
Цех тепловодоснабжения-1 (Усть-Мая, Петропавловск, Эжанцы, Усть-Миль, Белькачи)					
Усть-Майский участок					
3277.5.0001. Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
Котельное хозяйство					
Котельная "Квартальная"					

2595.5.0025. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0026. Машинист топливоподачи 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
Котельная "ЛПХ"					
2595.5.0028. Машинист (кочегар) котельной на угле, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0029. Машинист топливоподачи, 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
Котельная "Центральная"					
2595.5.0055. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0031. Машинист топливоподачи, 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0034. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0035. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0040А(2595.5.0041А). Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0042. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0030. Машинист (кочегар) котельной на угле 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0044. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
2595.5.0047. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	

2595.5.0048. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-1	
Автотранспортное хозяйство ТВС-1					
3277.5.0004. Механик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
3277.5.0006. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Ведущий механик, механик	
2595.5.0064. Водитель автомобиля УАЗ-39099	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
2595.5.0072. Водитель автомобиля КАМАЗ с краном-манипулятором	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик	

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
2595.5.0073. Водитель автомобиля КАМАЗ 53212 10 тн, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
Технологический транспорт					
2595.5.0076. Водитель погрузчика В-138, 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Ведущий механик, механик	

8165.0005. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Ведущий механик, механик	
2595.5.0059. Водитель автомобиля КАМАЗ самосвал 6520-26012 -73, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
2595.5.0074. Машинист бульдозера Т 130, 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Ведущий механик, механик	
2595.5.0075. Машинист автопогрузчика XCMG LW 300F, 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Ведущий механик, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Ведущий механик, механик	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик	
Судовой транспорт					

3277.5.0007. Капитан СПЖ-106	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик, начальник цеха ТВС -1	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Ведущий механик, механик, начальник цеха ТВС -1	
3277.5.0008. Рулевой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Ведущий механик, механик, начальник цеха ТВС -1	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Ведущий механик, механик, начальник цеха ТВС-1	
Петропавловский участок					
Котельное хозяйство					
2595.5.0082. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
2595.5.0083. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
2595.5.0085. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
Котельная МКУ-12					

2595.5.0087. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
2595.5.0088. Машинист топливоподачи 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, старший мастер участка	
Участок Эжанцы					
Котельное хозяйство					
2595.5.0091. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Котельная ЦК №1 УКМТ-2,5					

2595.5.0092. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
2595.5.0094. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
2595.5.0095. Машинист (кочегар) котельной на угле 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Автотранспортное хозяйство					
Подвоз воды					
2595.5.0096. Водитель автомобиля ЗИЛ 130, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

Автотранспортный участок					
2595.5.0097. Машинист ДТ-75 (75 л.с.)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Участок Усть-Миль					
Котельное хозяйство					
Котельная Центральная №1					
2595.5.0100. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
2595.5.0102. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
2595.5.0103. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Автотранспортное хозяйство					
Подвоз воды					
2595.5.0104. Водитель автомобиля ЗИЛ 130, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Участок Белькачи					
Котельное хозяйство					
8165.0006. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Котельная Центральная №1					
2595.5.0109. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
2595.5.0110. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	

2595.5.0108. Машинист (кочегар) котельной на угле 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
3277.5.0010. Машинист ДВС 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС- 1, мастер	
Цех тепловодоснабжения-2					
Участок Солнечный					
2595.5.0117. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
Котельное хозяйство					

2595.5.0120. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
2595.5.0130. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	

2595.5.0118. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
2595.5.0145. Уборщик производственных помещений 1 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
Котельная №1					
2595.5.0133. Машинист топливоподачи 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
2595.5.0132. Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
2595.5.0134. Машинист транспортирующих механизмов 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
2595.5.0135. Машинист котлов 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
Котельная УКМТ					
2595.5.0137. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2	
Котельная №1 п. Звездочка					
8165.0008. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ВС-2 , мастер участка	
8165.0009. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участкаТВС цеха ТВС-2 , мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
8165.0010. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
8165.0011. Машинист (кочегар) котельной на угле	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, мастер участка	

Автотранспортное хозяйство ТВС-2					
3277.5.0012. Механик 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
Легковой автотранспорт					
2595.5.0139. Водитель автомобиля УАЗ-39099	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
Технологический автотранспорт					
2595.5.0144. Машинист бульдозера Четра Т-9.01Я1БР-1-01, 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
Хранение топлива					

2595.5.0138. Машинист автопогрузчика XCMG LW 300F, 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник участка ТВС цеха ТВС-2, механик	
Цех тепловодоснабжения-3 (Эльдикан, Кюпцы)					
Котельное хозяйство					
2595.5.0162. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

2595.5.0163. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0168. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0171. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, мастер-электротехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, мастер-электротехник	
2595.5.0172. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, мастер-электротехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, мастер-электротехник	
2595.5.0159. Слесарь по ремонту тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0173. Уборщик производственных помещений 1 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Котельная МКУ-10					

2595.5.0175. Машинист топливоподачи 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0174. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Котельная УКМТ-3,75					
2595.5.0179. Транспортировщик 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

2595.5.0178. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Котельная №10					
2595.5.0180. Машинист (кочегар) котельной на угле 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
8165.0012. Машинист ДВС 4 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Котельная №11					
2595.5.0182. Транспортировщик 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0181. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Котельная ПЛЭС					
2595.5.0188. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3,начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0185. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0186. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0184. Транспортировщик 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
2595.5.0183. Машинист (кочегар) котельной на угле 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Автотранспортное хозяйство ТВС-3					
2595.5.0205. Токарь 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	

3277.5.0016. Механик 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
3277.5.0017. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
3277.5.0020. Вулканизаторщик 3 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
3277.5.0021. Уборщик производственных помещений 1 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, начальник участка ТВС, мастер-теплотехник	
Подвоз воды					
2595.5.0190. Водитель автомобиля МАЗ-5334 (а/цист) 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	

2595.5.0191. Водитель автомобиля КАМАЗ-5320 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
Хранение топлива					
3277.5.0025. Водитель погрузчика SDLG,LG 952 N, 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
2595.5.0194. Машинист бульдозера Б10М (140 л.с.)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
Легковой автотранспорт					
3277.5.0023. Водитель автомобиля УАЗ - 390995-04	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
3277.5.0024. Водитель автомобиля УАЗ - 390995-04	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
Технологический автотранспорт					
2595.5.0195. Водитель погрузчика В-138, 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, механик	
2595.5.0211. Водитель автомобиля МАЗ-6501 В9-8420-000, 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, механик	

Участок Кюпцы					
2595.5.0215. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
2595.5.0217. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты глаз (щитки со светофильтрами)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	

2595.5.0218. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
2595.5.0214. Слесарь по ремонту тепловых сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
Котельное хозяйство					
Котельная УКМТ-3,75					
2595.5.0220. Транспортировщик 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
2595.5.0219. Машинист (кочегар) котельной на угле, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
Автотранспортное хозяйство ТВС-3					
Технологический автотранспорт					

2595.5.0222. Машинист бульдозера Т-150, 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	31.03.2023	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ТВС-3, старший мастер участка	

Ведущий бухгалтер Л. М. Губайдуллина

Главный спецмалист ПТО Р. А. Калинин

Ведущий специалист ОК О. А. Шубина

Ведущий специалист по охране труда А. В. Баранов